

Afliveringsforretning - Mangelgennemgang**Ellevej****Status**

- 01 Bad - Lofthul og fuger i vindue
- 02 Rum 8 - Omkl., Loft ventilations ventil.
- 03 Stålsikringsdør til medicin - Ekstra
- ~~04 Kloakalarm i kælder kontroltestes - Ekstra~~
- 05 Dørstopper monteres på vægge ved gulv - Ekstra
- 06 Glasdør i rum 21
- 07 Malerreparation i bad ved rosetter.
- 08 Malerreparation på vindue i rum 21.
- 09 Maling af rem i gang.
- 10 Loftlister i gang
- 11 Justering af låsetøj på skydedør til HC toilet.
- 12 Montering af bøjlegreb på skydedør til HC toilet
- 13 Højere spejl i HC toilet
- 14 Mattering af ruder i rum 1 + 4 +18 - Ekstra
- 15 Drift- og vedligeholdelsesmappe på alle arbejder.

(Bygherre)

Afliveringsforretning - Mangelgennemgang

Status

Ellevej fortsat ...

Ventilationsarbejde :

16 Ventilationsanlægget på loft sættes i drift og varmforsyning (VVS) til varmefladen kontrolleres (funktionstest) - herunder kontrol af frostsikring.

17 Ventilationsrapport ønskes med bl.a. følgende punkter : (DV-materiale)

- Hovedluftmængder ved anlægget måles.
- Luftmængder ved ændrede og nye armaturer måles/indreguleres.
- Indstilling af automatik/ur-styring eftergås. (Funktionsafprøvning)

El arbejder :

18 Hårde hvide varer mangler montering.

19 Der mangler opmærkning at stik herunder EDB-stik.

20 Der manglet test af EDB-install. Der mangler afprøvninger i h.t SB.

21 Armaturer mangler programmering.

22 Afdækninger for komponenter efter maler samt beskyttelsesfilm.

23 P-pladsbelysning mangler, dog er master monteret .

24 Armatur over vask i vaskerum skal bringes til at lyse eller fjernet.

25 Der mangler kontakter i tavlen til styring af udv. lys på bygning og P-plads.

Afleveringsforretning - Mangelgennemgang

Karlsgave vej

Status

30 Parkering - belægning rettes ved indkørsel.

31 Parkering - kanter færdiggøres.

32 Parkering - Jord fordeles på skrænt.

33 Kirkerum - dækskinne på gulv ved indgangsdør.

23 Kontor - dækskinne på gulv ved indgangsdør.

24 Kontor - Malerreparation ved terrassedør + under loftbjælke.

25 Kølerum - dækplade på rørhul.

26 Toilet - malerreparation.

31 Teknikrum - 2 udkast i murværk. - Ekstra

33 Dør til tandlæge rum.

35 Baderum - nedhængt loft opsættes - Ekstra.

37 Kontor - Pris på glasdoor - Ekstra.

38 Kopi rum - Stålvæg fjernes så der bliver plads til kopimaskinen - Ekstra.

39 Kontor - Mattering af ruder i rum 36 - Ekstra.

40 Generel malerfinish.

41 Drift- og vedligehold på alle arbejder.

42 Kvalitetssikring.

43 Et instruktionsmøde med relevante brugere.

Afliveringsforretning - Mangelgennemgang

Karlsgave vej

Status

El arbejder :

44 Hårde hvide varer mangler montering.

45 Der mangler opmærkning at stik herunder EDB-stik.

46 Der manglet test af EDB-installationer.

47 Der mangler afprøvninger i h.t SB.

48 Der mangler installationer i køkken.