LeanDesign ApS
Architectural Engineering
Mangel liste

Sags navn: Ombygning af faglokaler - 1 års eftersyn
Skole: Nordvest skolen

Dato for gennemgang: **26/11/2018**

Beskrivelse af mangel:	Lokalisering	Udbedres d.	Ansvar for udbed.
Bejdsning af borde smitter af	Science 2. Lokale 10-108	snarest	**ST Skoleinventar**
Træ remme under loft mangler maling efter demontering af el	Science 2. Lokale 10-108	snarest	**Carlsen & Co**
Periodiske udfald af ventilation i stinkskabe	Science 1. Lokale 10-102	Undersøges	**Boysen El & Teknik**
Manglende varme på science og biologi/geografi			**Føltes lun under gennemgang**