LeanDesign ApS
Architectural Engineering
Mangel liste

Sags navn: Ombygning af faglokaler - 1 års eftersyn
Skole: Skolen ved rønnebær allè

Dato for gennemgang: **26/11/2018**

Beskrivelse af mangel:	Lokalisering	Udbedres d.	Ansvar for udbed.
Venstre udtræksskab til kemikalier i depot lukker ikke tæt	Fysik lokale	snarest	**ST Skoleinventar**
Gennemføring af gammelt gulvafløb lukkes fra kælder	Lokale under fysik/NT	snarest	**Carlsen & Co**
Der opsættes kabelbakke til løshængende kabler	Lokale under fysik/NT	snarest	**Boysen El & Teknik**
Ødelagte fortovs fliser foran port bag gammelt sløjt lokale (Oplagsplads under udførsel)	Græsareal bag sløjd	snarest	**Carlsen & Co**