

## Ansvarlig myndighed

Helsingør Kommune

## Indsendt af

Lean\_Design  
Ndr. Strandvej 119 B  
3150 Hellebæk  
**E-mail:** jcc@leandesign.dk  
**Telefon** 45480185  
**CVR / RID** CVR:31413354-RID:52237038

**Indsendt:** 16-01-2018 13:33  
**BOM-nummer:** byg-2018-193943  
**Indsendelse nr.:** 2  
**Fase:** Ansøgning

## Ansøgning for Øvrig bebyggelse

---

**Projekt:** Idrætsvej 19, 3060 Espergærde  
**Klassifikation:** KLnr: 02.34.02 P19 B  
**Ansøgningstyper** Nye eller ændrede tekniske installationer fx varmepumpe

## Sted(er)

---

**Adresser** Idrætsvej 19, 3060 Espergærde  
**Ejendomme** Ejendomsnr.: 056683  
**Matrikler** Mørdrup By, Mørdrup - 26ee

## Ansøgere

---

Lean\_Design  
Ndr. Strandvej 119 B  
3150 Hellebæk  
**E-mail:** jcc@leandesign.dk  
**Telefon:** 45480185

## Indholdsfortegnelse

Kontaktoplysninger på ejeren .....	1
Samlet oversigt over bilag i indsendelsen .....	1
Oversigt over dokumentation pr. fase .....	1
◦ Som del af ansøgningen .....	1
◦ Før arbejdet igangsættes .....	2
◦ Når arbejdet udføres .....	2
◦ Efter endt arbejde .....	2
Ændringer i ansøgningen .....	2
◦ Dokumentation .....	2
Planlagt arbejde .....	3
Fuldmagt .....	3
Plantegninger (etageplaner) .....	3
Orientering om autorisation .....	3
Brandforhold (øvrige bebyggelser) .....	3
Vælg matrikel(er) .....	3
Færdigmelding af byggearbejdet .....	4
Tegninger som udført .....	4
Tidligere indsendelser .....	4

## Kontaktoplysninger på ejeren

Formularfelt	Udfyldt værdi
Navn	Helsingør Kommune, Center for Ejendomme
Vejnavn	Sct. Anna Gade
Husnummer	5A
Etage	
Dørbetegnelse	
Postnummer	3000
By	Helsingør
Telefon	
Email	
Evt. CVR-nr	64502018

## Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode	Refereret fra
<a href="#">Notat vedr. Forhåndsdialog med Helsingør kommune.pdf</a> SHA1:F12BE2A6236E6E5EF068EEDAFB6F8E3013281AFA	Fuldmagt
<a href="#">Notat vedr. Møde med brandmyndigheder.pdf</a> SHA1:335435B98B954EE0BD3C7A6179C9B7F5412FED7F	Brandforhold (øvrige bebyggelser)
<a href="#">30021_A-02-03-32 - Plan Stue - fremtidige forhold - Inventar.pdf</a> SHA1:C72EC75FD3AF037951A686ADA30A075B68A37F1C	Plantegninger (etageplaner)
<a href="#">30021_Tibberup_Science_Bygning 02 - Brandplan.dwg</a> SHA1:55AE8AD38FE5CC4AAE966691330AD546CB12CD82	Brandforhold (øvrige bebyggelser)
<a href="#">30020_A-E-03-06 - Brandplan.pdf</a> SHA1:9A2D6A8870E2C78FBC8B0A026BAE69819CFC334E	
<a href="#">30020_A-E-03-31 - Inventar stue - fremtidige forhold.pdf</a> SHA1:67C61ED2E0E7E7120BF1640461DB14CAC5169443	

## Oversigt over dokumentation pr. fase

*Det var i ansøgningsøjeblikket ikke muligt at bestemme alle dokumentationskrav. Der kan blive tilføjet yderligere dokumentationskrav på et senere tidspunkt*

### Som del af ansøgningen

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
x	x		Kontaktoplysninger på ejeren
x	x		Planlagt arbejde
x	x	x	Fuldmagt
			BBR-oplysninger om byggearbejde (blanket 210)
			Vælg bygning(er)

x	x	Plantegninger (etageplaner)
		Snit-, opstalt- eller facadetegning
(i)		Orientering om autorisation
		Ventilation og indeklima
x	x	Brandforhold (øvrige bebyggelser)
		Installationer til opvarmning - varmekilde og varmeafgiver
		Energiforhold
		Afløbsinstallationer
		Vandinstallationer - drikkevand
		Renovationsanlæg
		Forhold til anden lovgivning
x		Vælg matrikel(er)
		Orientering om anlægs- og byggeaffald samt PCB-holdigt affald
		Tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen

### Før arbejdet igangsættes

Dokumentation som skal udfyldes før arbejdet igangsættes eller når arbejdet igangsættes

#### Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation

Anmeldelse om påbegyndelse af byggeri

### Når arbejdet udføres

Dokumentation der kan/skal indsendes når arbejdet udføres eller afsluttes

#### Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation

Dokumentationer iht. Byggetilladelsen

### Efter endt arbejde

Dokumentation som skal indsendes for at dokumentere det udførte arbejde

#### Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation

x Færdigmelding af byggearbejdet

x Tegninger som udført

Kloaktegninger som udført

## Ændringer i ansøgningen

### Dokumentation

Titel	Fase	Ændring
Plantegninger (etageplaner)	Ansøgning	ændret
Brandforhold (øvrige bebyggelser)	Ansøgning	ændret
Tegninger som udført	Arbejdet afsluttet	tilføjet

## Planlagt arbejde

---

### Redegørelse:

Der er i efteråret udført modernisering af skolens faglokaler, som har medført ændringer i de tekniske installationer. Arbejdet er afleveret.

## Fuldmagt

---

### Markeret ikke relevant:

Der er ikke søgt om byggetilladelse jvf. vedlagte notat.

### Underskrift:

Dokumentationen er ikke underskrevet.

### Bilag

[Notat vedr. Forhåndsdialog med Helsingør kommune.pdf](#)

---

## Plantegninger (etageplaner)

---

### Redegørelse:

### Bilag

[30021\\_A-02-03-32 - Plan Stue - fremtidige forhold - Inventar.pdf](#)

~~30020\_A E 03 31 - Inventar stue - fremtidige forhold.pdf~~

---

## Orientering om autorisation

---

### Orientering

*Dokumentationen er medtaget som information, og er ikke udfyldt af ansøger.*

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du både tjekke, om din håndværker er autoriseret, og hvad du selv må lave af arbejde. Læs mere på [Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside](#).

## Brandforhold (øvrige bebyggelser)

---

### Redegørelse:

Vedlagt er også notat fra møde med brandmyndighederne.

### Bilag

[30021\\_Tibberup\\_Science\\_Bygning 02 - Brandplan.dwg](#)

[Notat vedr. Møde med brandmyndigheder.pdf](#)

~~30020\_A E 03 06 - Brandplan.pdf~~

---

## Vælg matrikel(er)

---

### Valgte matrikler

- Mørdrup By, Mørdrup - 26ee

## Færdigmelding af byggearbejdet

---

### Redegørelse:

Byggeriet er færdigt og afleveret. Vedlagt er indretning af faglokaler, som arbejdet omfatter samt notat framøde med brandmyndigheder og brandplan.

## Tegninger som udført

---

### Redegørelse:

Tegninger med sag 30021 er gældende

Tegninger med sag 30020 omhandler Skolen ved Rønnebær Alle, som er særskilt anmeldt og skal ikke indgå her.

## Tidligere indsendelser

---

Indsendt dato	Fase	Fil
16-01-2018 12:53	Ansøgning	<a href="https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/16a56cac-e855-4a99-8ae7-41d1427d7478">https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/16a56cac-e855-4a99-8ae7-41d1427d7478</a>