

**UDBUDSKONTROLPLAN**

Sagsnavn: Viggo Barfoeds Allè 78, Ballerup	Sag nr.: 40181	Side 1 af 1
Entreprise: VVS- og Vent. arbejder	Kontrolafsnit:	

Kontrollemner:	Kontrol iht. udbuds-kontrolplan.	Fotodokumenteres	Metode
----------------	----------------------------------	------------------	--------

Modtagekontrol:			
Placering, Højde, Dimensionering, Retning kontrolleres på føringsveje inden der tages hul i gulv eller vægge.	x		Måling
Proceskontrol:			
Placering og kote kontrolleres inden montage af ny afløb i bruseniche	x		Måling
Placering og kote kontrolleres inden montage af blandingsbatteri og bruse armatur	x		Måling
Slutkontrol:			
Installationer afprøves inden aflevering.	x		Visuel

Dato: 15-01-2019	Virksomhedens KS- ansvarlige: JCC	Dato:	Tilsyn:
Revisionsdato:	Virksomhedens KS- ansvarlige:	Revisionsdato:	Tilsyn: