

**UDBUDSKONTROLPLAN**

Sagsnavn: Viggo Barfoeds Allè 78, Ballerup	Sag nr.: 40181	Side 1 af 1
Entreprise: Døre- og vinduersarbejder	Kontrolafsnit:	

Kontrollemner:	Kontrol iht. udbuds-kontrolplan.	Fotodokumenteres	Metode
----------------	----------------------------------	------------------	--------

Modtagekontrol:			
Dimensioner på åbninger og hængselsider kontrolleres inden døre bestilles	x		Måling
Proceskontrol:			
Dørtype og hængselside kontrolleres inden montage	x		Visuel
Dørs åbnings funktion afprøves for at sikre den ikke svinger op/falder i – vinduer skal gå uhindret. Fugers intakthed kontrolleres ligeså herunder korrekt stopning.	x		Visuel
Slutkontrol:			
Dørhåndtag og evt. låseblik afprøves, alt kontrolleres for ridser og skrammer	x		Visuel

Dato: 15-01-2019	Virksomhedens KS- ansvarlige: JCC	Dato:	Tilsyn:
Revisionsdato:	Virksomhedens KS- ansvarlige:	Revisionsdato:	Tilsyn: