

**UDBUDSKONTROLPLAN**

Sagsnavn: Viggo Barfoeds Allè 78, Ballerup	Sag nr.: 40181	Side 1 af 1
Entreprise: Malerarbejder	Kontrolafsnit:	

Kontrollemner:	Kontrol iht. udbuds-kontrolplan.	Fotodokumenteres	Metode
----------------	----------------------------------	------------------	--------

Modtagekontrol:			
Underlag kontrolleres for fugtindhold, fremmedlegemer og andre forhold med betydning for hæfte evne	x		Visuel
Proceskontrol:			
Klargøring af underlag kontrolleres samt afdækning af bygningsdele som ikke ønskes behandlet i forbindelse med malings entreprisen	x		Visuel
Malingstype kontrolleres inden påføring	x		Visuel
Slutkontrol:			
Kontrol af fuld dækning af malerbehandlinger	x		Visuel
Kontrol af udfaldskrav iht. malerbekendtgørelsen	x		Visuel

Dato: 15-01-2019	Virksomhedens KS- ansvarlige: JCC	Dato:	Tilsyn:
Revisionsdato:	Virksomhedens KS- ansvarlige:	Revisionsdato:	Tilsyn: