

**UDBUDSKONTROLPLAN**

Sagsnavn: Viggo Barfoeds Allè 78, Ballerup	Sag nr.: 40181	Side 1 af 1
Entreprise: Tømrerarbejder	Kontrolafsnit:	

Kontrollemner:	Kontrol iht. udbuds-kontrolplan.	Fotodokumenteres	Metode
----------------	----------------------------------	------------------	--------

Modtagekontrol:			
Vinkler og mål tjekkes på vægge før igangsætning af arbejde vedrørende tagkonstruktion	x		Måling
Tømmer til tagkonstruktion inspiceres for konstruktionssvækkende knaster og skader eller uhensigtsmæssig deformering.	x		Visuel, Måling
Ved levering kontrolleres det at tagpladerne er intakte og uden bug eller buler	x		Visuel
Proceskontrol:			
Kote for spær i kip kontrolleres	x		Måling
Spær hældning og spær afstand kontrolleres	x		Måling
Under udlægning kontrolleres det at undertaget er intakt	x		Visuel
Slutkontrol:			
Helhedsindtryk inspiceres	x		Visuel

Dato: 15-01-2019	Virksomhedens KS- ansvarlige: JCC	Dato:	Tilsyn:
Revisionsdato:	Virksomhedens KS- ansvarlige:	Revisionsdato:	Tilsyn: